


STRING INSTRUCTION

Wilson®

MODEL : [K] FACTOR

仕様 : 一本張り



■ストリングング

センター開始位置より張りだし、センターから11番目(上部11H、下部11T)のホールをひとつとばして12H12Tに通し、7番目(7T)で止めて片側を終わらせ、同様にもう片側も張り、12Tからクロスストリングの8Tへ向かいます。8Tからクロス23本を編んで最後6Hから5Hにいて、そこで結び、終了してください。

*上部での縦糸の切れ(カド切れ等)をより少なくするために横糸を23本に設定してあります。